


Knowledge Capture

1. ข้อผลงานองค์ความรู้ : ทำไมลูกค้าถึงต้องการไม้ประดูที่มีลักษณะลายตรง และมีราคาสูง
2. เจ้าขององค์ความรู้ : ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
3. องค์ประกอบของความรู้

3.1 เนื้อหา/ความเป็นมา

หลาย ๆ อาจเคยได้ยินคำว่า "ไม้ลายตรง" และต่างก็มีคำถามกันมากมาย ว่า "ไม้ลายตรง ? หากเป็นกลุ่มลูกค้าไม้ ช่างไม้ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้จะเข้าใจกันเป็นอย่างดี เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ และสามารถ นำความรู้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ เลือกใช้ไม้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิจัย และทดลองทางความคิดมาแล้ว และสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

3.1.1 ลักษณะโครงสร้างของเนื้อไม้ ประกอบไปด้วย



ที่มา: <https://careforwood.files.wordpress.com/2014/09/p71.jpg>


เนื้อไม้ มีคุณสมบัติและโครงสร้าง เป็น Anisotropic คือ ลักษณะโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน ทั้งสามด้านของไม้ ต่างจาก Isotropic เช่น จาพกโลหะ ยกตัวอย่าง เช่น อลูมิเนียม เหล็ก ซึ่งมีทั้งสามด้าน เหมือนกันหมด คุณสมบัติ anisotropic เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าใจว่าไม้จะมี性ะประรูปนั้นเป็นอย่างไร

3.1.2 ระนาบที่สำคัญในระหว่างการใช้เครื่องจักรประปาไม้

- ด้านหน้าตัด (Cross section) คือ ด้านที่การกระทำดังนี้จากกับพิเศษทางการเรียงตัวของเสื่อน หรือด้านที่ตัดขวางตั้งฉากกับลำต้น

- ด้านสัมผัส (Tangential section) คือ ด้านที่ตัดตามยาว ในแนวตั้งจากกับแบบเซลล์รัศมี *ด้านนี้จะเป็นส่วนโถงและตั้งฉากกับ cross section หรือ ที่เรียกว่า "ไม้ลายภูเขา"


- ด้านรัศมี (Radial section) คือ ด้านตัดตามยาว ในแนวของแบบเซลล์รัศมี ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใจไม้ (pith) ทางด้านรัศมี และด้านเส้นสัมผัสวงกลม tangential section และตั้งฉากกับ cross section เหมือนกัน หรือ ที่เรียกว่า "ไม้ลายตรง"



ที่มา: <https://www.flickr.com/photos/mitopencourseware/3048321636>

3.1.3 รูปแบบการแปรรูปไม้ แปรรูปออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

3.1.3.1 การเลือดจะ (Through & Through or Live sawing) เป็นวิธีการเลือดไปตามแนวแกนหรือขานกับเสื่ยนไม้ ซึ่งไม้แปรรูปที่ได้บางส่วนตรงกลางของไม้ชุง จะเป็นไม้ผ่าสี่ (Quarter sawn board) แต่ไม้แปรรูปส่วนใหญ่ที่ได้จะเป็นไม้แบบผ่าแบน (Plain sawn or Flat sawn board) ซึ่งด้านกว้างทั้ง 2 ด้านของไม้แปรรูปจะเป็นด้านลัมพัส



ที่มา: [http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/Knowledgebase/file/e-book/องค์ความรู้/อุตสาหกรรมป่าไม้/การแปรรูปไม้%20\(LUMBERING\).pdf](http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod2017/Knowledgebase/file/e-book/องค์ความรู้/อุตสาหกรรมป่าไม้/การแปรรูปไม้%20(LUMBERING).pdf)


ข้อดี

- ทำการเลือยไม้ได้รวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการผลิกไม้
- มีเศษไม้รำห่วงการเลือยน้อยกว่าการเลือยแบบตามรัศมี (Quarter sawing)
- ได้ไม้แปรรูปที่มีหนากว้าง (ตามขนาดไม้ชุง)
- ไม้แปรรูปจะเห็นลายวงปีได้ชัดเจน เหมาะสมใช้งานอุตสาหกรรมทำเครื่องเรือน

ข้อเสีย

- ไม้แปรรูปเนื้อแห้งจะเกิดการห่อ (cup)
- ไม้แปรรูปที่ได้จะมีส่วนริมหรือขอบต้องเลือยออกทั้งสองข้าง เสียเวลามากขึ้น

3.1.3.2 เลือยตามรัศมี (Quarter sawing) เป็นการเลือยตามแนวรัศมีของไม้ชุงท่อน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะเลือยได้ไม่ตรงแนวทั้งหมด แต่ต้องพยายามให้ใกล้เคียงมากที่สุด ตามมาตรฐานของยังกฤษ ไม้ผ่าสี่ (Quarter sawn) หมายถึง ไม้แปรรูปที่มีแนวปีเอียงทำมุมไม่น้อยกว่า 45 องศา ตามหน้ากว้างของแผ่นไม้




ข้อดี

- ไม้แปรรูปที่ได้จะมีการหดตัวน้อย เนื่องจากด้านหน้ากว้างทั้ง 2 ด้านของไม้แปรรูปจะเป็นด้านรัศมีซึ่งมีการหดตัวน้อยกว่าด้านสัมผัส
- ไม้แปรรูปทุกแผ่นจะมีลายบนผิวน้ำได้ชัดเจน
- หมายที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการไม้คุณภาพดี มีการคงตัว และหดตัวน้อย เช่น ไม้ต่อเรือ ไม้คาดฟ้า ถังเบียร์ ไม้ทำเครื่องเรือน

ข้อเสีย

- ใช้เวลาในการแปรรูป
- ได้ไม้แปรรูปน้อย มีเศษเหลือมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเลื่อยวิธีอื่นๆ
- ได้ไม้แปรรูปหน้าแคบ
- ตามีที่เกิดขึ้นบนไม้แปรรูปจะเป็นตาหนาม (spike knot) ทำให้ลดคุณภาพของไม้แปรรูป


3.1.3.3 การเลื่อยพลิก (Plain sawing or Round and round) เป็นการเลื่อยแบบคัดคุณภาพของไม้แปรรูป โดยเลื่อยจากไม้ชุงที่มีขนาดใหญ่ โดยการพลิกหมุนไปโดยรอบ เพื่อให้ได้ไม้แปรรูปคุณภาพที่ดีที่สุด หลักเลี้ยงตำแหน่งต่างๆ ของไม้ชุง เช่น ตามี รอยผุ ไม้แปรรูปที่ได้ทุกแผ่นจะเป็นไม้ผ่าแบบ (Plain sawn or Flat sawn board)



ข้อดี

- ตามีที่ปรากฏในไม้แปรรูปจะเป็นตากลมมากกว่าตาหนาม ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นไม้เพื่อการก่อสร้างได้กว่าไม้แปรรูปที่มีตาเป็นตาหนาม เพราะจะทำให้ความแข็งแรงในส่วนนั้นลดลง
- สามารถหลักเลี้ยงตำแหน่งต่างๆ ในไม้ชุงได้จ่ายกว่าวิธีเลื่อยอื่นๆ

3.1.3.4 การเลื่อยแบบเปิดปี 2 ข้าง (Cant sawing) เป็นการเลื่อยที่หมายกับไม้ชุงขนาดเล็ก ไม้แปรรูปที่ได้ หรือ ปีกไม้ที่ได้ค่อนข้างสูง ไม้แปรรูปที่ได้เป็นไม้ผ่าแบบมากกว่าไม้ผ่าสี




1

2

3

3.1.4 ลักษณะไม้แปรรูปที่ได้จากการแปรรูปแบบต่างๆ




ที่มา: <https://meplushobby.wordpress.com/2013/10/11/about-wood/>

3.1.5 การหดตัวของเนื้อไม้

- การหดตัวของเนื้อไม้เกิดขึ้นเมื่อไม้สูญเสียความชื้นในผนังเซลล์
- ซึ่งจะมีการหดตัวมากหรือน้อย ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณน้ำการที่สูญเสีย , ทิศทางตามลักษณะโครงสร้างของเนื้อไม้ (ด้านตามยาว ด้านรัศมี ด้านสัมผัส)

- การหดตัว ด้านตามยาว มีค่าการหดตัวประมาณ 0.1-0.3 %
- การหดตัว ด้านรัศมี มีค่าการหดตัวประมาณ 3.0-6.0%
- การหดตัว ด้านสัมผัส มีค่าการหดตัวประมาณ 6.0-12.0%



- การหดตัวที่ไม่เท่ากันของเนื้อไม้เมื่อสูญเสียความชื้นในผนังเซลล์ เป็นผลทำให้ไม้ที่ผ่านการผึ้งหรืออบไม้ที่ไม่ดี ทำให้เกิดการ บิด โค้ง โก่ง งอ เป็นต้น
- ซึ่งทำให้มีการทำการแปรรูปในลักษณะต่างๆ เกิดตำหนิที่แตกต่างกันได้

4. บทสรุป

จากข้อมูลข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ตามลักษณะโครงสร้างของเนื้อไม้ เมื่อไม้ชุงท่อนมาแปรรูปตามการเลือยรูปแบบต่างๆ ทำให้ได้ไม้แปรรูปที่มีลวดลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถตอบเหตุผลที่ลูกค้ามีความต้องการไม้แปรรูปลายตรงจำนวนมาก เนื่องจากไม้ลายตรง หรือ ไม้แปรรูปที่มีแนววงปีเอียงทำมุนไม่น้อยกว่า 45 องศา ตามหน้ากว้างของแผ่นไม้ จะเห็นหน้ากว้างด้านรัศมี ซึ่งมีค่าการทดสอบ ประมาณ 3.0-6.0% น้อยที่สุดในด้านความกว้างและหนา เหมาะแก่การนำไปใช้งานที่ต้องการการทดสอบน้อย เช่น การต่อเรือ คาดฟ้า ถังเบียร์ ถังไวน์ งานโซลาริสต์ (พรีเมียม) ทำให้มีลักษณะเป็นต้องการของตลาด และราคาสูง เนื่องด้วยกรรมวิธีการแปรรูปที่ค่อนข้างยาก ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง ใช้เวลานาน และมีการสูญเสียเนื้อไม้เป็นจำนวนมาก หากเป็นไม้ท่อนที่มีขนาดเล็กด้วยนั้น จะได้ไม้ที่มีหน้ากว้างแคบ เคยมีการทดลองแปรรูปไม้ในลักษณะนี้โดยใช้ไม้ของ อ.อ.ป. โดยบริษัทเอกชนแล้วนั้น ตามลักษณะไม้ชุงที่มีขนาดเล็ก มีตา ทำหนี ค่อนข้างมาก ทำให้ไม่คุ้มค่าในการดำเนินการ ปัจจุบันลูกค้าใหญ่ของ ส.อย. เป็นลูกค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องทั่วไป ซึ่งสามารถยอมรับเกรดไม้และคุณภาพของไม้แปรรูปที่ผลิตได้เป็นอย่างดี และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนไม้ท่อนและค่าใช้จ่ายในการผลิตกับปริมาณไม้แปรรูปที่คาดว่าจะได้ ไม่คุ้มค่า จึงไม่รับผลิตไม้ลายตรง