

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 2569-2555

ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : แบบกดปิด

PLASTIC BAGS FOR FOOD : ZIP TYPE

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 55.080 ; 67.250 ; 83.140.99

ISBN 978-616-231-402-5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : แบบกดปิด

มอก. 2569-2555

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 188 ง
วันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2555

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 634

มาตรฐานสูงพลาสติก

ประธานกรรมการ

นางสาววรุณี เสนสุภา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรรมการ

นางจินดนา ลีกิจวัฒนะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมา บริบูรณ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวยุวพร ศรีน้อย

องค์การเภสัชกรรม

นายยุทธนา ภูมิฤทธิ์กุล

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

นางสาวปริญันท์ สังข์วิลัย

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

นายชูเกียรติ คุณย์โภเมศ

บริษัท นารายณ์แพค จำกัด

นายอภิชาติ คงทรัพย์

บริษัท เอสซีจี พลาสติก จำกัด

กรรมการและเลขานุการ

นางกรรณิการ์ โตประเสริฐพงศ์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอาทิตย์วรรณ์ โพธิพันธุ์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการทำและการใช้ถุงพลาสติกแบบปกปิดสำหรับบรรจุอาหารอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงนี้ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : แบบปกปิด ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เป็นเด่นหนึ่งในชุดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติก ที่ประกาศไปแล้วก็อ

มอก. 1027-2553	ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
มอก. 1116-2535	ถุงพลาสติกหีบหุ้ปตัวยู
มอก. 1254-2537	ถุงพลาสติกแบบปกปิด
มอก. 1314-2538	ถุงพลาสติกใส่ขยะ
มอก. 2568-2555	ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : รูปตัวยู

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจาก ผู้ทำ ผู้ใช้ และเอกสารต่อไปนี้ เป็นแนวทาง

JIS Z 1702 : 1994 Polyethylene films for packaging

(Reaffirmed 2008)

JIS Z 1707 : 1997 General rules of plastic films for food packaging

(Reaffirmed 2008)

JIS Z 1711:1994 Polyethylene films bags

(Reaffirmed 2010)

ASTM D 882 - 09 Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting

ASTM F 88 - 07 Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials

มอก. 619-2519 แบบกระดาษกาวย่น

มอก. 656-2529 วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอาหาร

มอก. 1027-2553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

มอก. 1069-2552 สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่ลัมพัสอาหาร

มอก. 1254-2537 ถุงพลาสติกแบบปกปิด

มอก. 1310-2538 สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกประใช้ใหม่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอไว้เป็นประกาศ
ตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 4471 (พ.ศ. 2555)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : แบบกดปิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกบรรจุ
อาหาร : แบบกดปิด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2569-2555 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : แบบกดปิด

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะถุงพลาสติกที่ทำด้วยฟิล์มพลาสติกพอลิเอทิลีนหรือ พอลิพรอพิลีนชั้นเดียวเพื่อใช้สำหรับบรรจุอาหาร และบริเวณปากถุงด้านหนึ่งทำเป็นร่อง อีกด้านหนึ่งทำเป็นเส้นพลาสติก ทำหน้าที่ปิดเปิดถุง โดยเมื่อถึงอุณหภูมิ เปิด แล้วเมื่อหยอดจะปิด ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ถุงพลาสติก”

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ฟิล์มพลาสติก หมายถึง พลาสติกมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ความหนาไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตร สำหรับทำถุงบรรจุอาหาร
- 2.2 คุณนูน (emboss) หมายถึง พื้นผิวน้ำขึ้นของวัสดุนูนขึ้นจากการออกแบบ โดยใช้แม่พิมพ์หรือลูกกลิ้ง
- 2.3 วัสดุเดียว หมายถึง พอลิเมอร์ที่ได้จากมอนومอร์ (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หน่วยซ้ำ) ชนิดเดียวกันทำปฏิกิริยากัน
- 2.4 วัสดุผสม หมายถึง พอลิเมอร์ร่วมซึ่งประกอบด้วยมอนอมอร์มากกว่า 1 ชนิดมาทำปฏิกิริยากันหรือพอลิเมอร์ต่างชนิดผสมกัน
- 2.5 ความจุระบุ หมายถึง ปริมาตรสูงสุดของอาหารที่บรรจุในถุงพลาสติก

3. ประเภท แบบ ชนิด และตัวย่อ

- 3.1 ถุงพลาสติก แบ่งตามความทนอุณหภูมิและการใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ

3.1.1 ความทนอุณหภูมิ

3.1.1.1 ประเภทบรรจุอาหารเย็น

ทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 60°C (องศาเซลเซียส)

3.1.1.2 ประเภทบรรจุอาหารเยือกแข็ง

ทนอุณหภูมิต่ำได้ถึง -18°C

3.1.2 การใช้งาน

3.1.2.1 ประเภทบรรจุอาหารแห้ง

3.1.2.2 ประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว

3.2 ถุงพลาสติก แต่ละประเภทแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

3.2.1 แบบเรียบ

3.2.2 แบบคุณนูน


3.3 ถุงพลาสติก แบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำเป็น 2 ชนิด แต่ละชนิดใช้ตัวย่อ ดังนี้^{*}

ที่	ชนิด	ตัวย่อ
1	พอลิเอทิลีน (polyethylene)	PE
2	พอลิพรอพิลีน (polypropylene)	PP

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

4.1 รูปร่าง

ถุงพลาสติกมีรูปร่างโดยทั่วไป ดังรูปที่ 1 และบริเวณแนวขดปิดมีรูปร่างภาคตัดขวาง โดยทั่วไป ดังรูปที่ 2



(ก) ถุงพลาสติกทั่วไป

(ข) ถุงพลาสติกขยายก้น

w คือ ความกว้างของถุงพลาสติก เป็นมิลลิเมตร

l_1 คือ ความยาวให้กึ่งกลางของแนวขดปิดจนถึงก้นถุงพลาสติก เป็น มิลลิเมตร

l_2 คือ ความยาวเหนือกึ่งกลางของแนวขดปิดจนถึงปากบนสุดของ ถุงพลาสติก เป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 1 รูปร่างถุงพลาสติก

(ข้อ 4.1)



ขณะเปิด



ขณะปิด

รูปที่ 2 รูปร่างภาคตัดขวางของบริเวณแนวกดปิด
(ข้อ 4.1)

4.2 มิติ

4.2.1 ความกว้างและความยาว

ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ทั้งลักษณะ มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ตามที่กำหนดในตารางที่ 1 การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2.1

ตารางที่ 1 ความกว้าง ความยาว และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
(ข้อ 4.2.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ความกว้างหรือความยาว	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 100	± 3
101 ถึง 300	± 5
301 ถึง 400	± 6
401 ถึง 500	± 8
501 ถึง 600	± 12
601 ถึง 800	± 14
801 ถึง 1 000	± 16
เกิน 1 000	± 18

4.2.2 ความหนา

4.2.2.1 แบบเรียบ

ต้องมีผลต่างระหว่างความหนาเฉลี่ยกับความหนาระบุ ($\bar{\Delta t}$) และผลต่างระหว่างความหนาสูงสุด หรือความหนาต่ำสุดที่วัดได้กับความหนาระบุ (Δt) เป็นไปตามตารางที่ 2

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2.2.1

4.2.2.2 แบบคุณนูน

ต้องมีผลต่างระหว่างความหนาที่คำนวณได้กับความหนาระบุ เป็นไปตามตารางที่ 3

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2.2.2

ตารางที่ 2 ความหนาของถุงพลาสติกแบบเรียบ
(ข้อ 4.2.2.1)

ความหนาระบุ mm	ผลต่างระหว่างความหนาเฉลี่ย กับความหนาระบุ (\bar{A}) ร้อยละของความหนาระบุ	ผลต่างระหว่างความหนาสูงสุดหรือความ หนาต่ำสุดที่วัดได้กับความหนาระบุ (Δ) mm
ไม่เกิน 0.010		
0.015	- 10 ถึง + 15	± 0.005
0.020		
0.025		
0.030	± 9	
0.035		± 0.010
0.040		
0.045		
0.050		
0.060		
0.070	± 7	
0.080		± 0.015
0.090		
0.100		

ตารางที่ 3 ความหนาของถุงพลาสติกแบบดุนผูน
(ข้อ 4.2.2.2)

ความหนาระบุ mm	ผลต่างระหว่างความหนาที่คำนวณได้กับความหนาระบุ ร้อยละของความหนาระบุ
ไม่เกิน 0.019	- 10 ถึง + 15
0.020 ถึง 0.049	± 9
0.050 ถึง 0.100	± 7

5. วัสดุ

วัสดุที่ใช้ทำถุงพลาสติก ต้องเป็นดังนี้

5.1 เรซิน

ต้องเป็นเรซินบริสุทธิ์ (virgin resin) ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (food contact grade) กรณีใช้เศษวัสดุ (scrap) ขอมให้ใช้ได้เฉพาะที่ยังอยู่ในกระบวนการผลิตนั้น

ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลวิเคราะห์จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ

5.2 วัสดุ

ต้องเป็นดังนี้

5.2.1 วัสดุเดี่ยว

ให้เป็นได้เฉพาะพอลิเอทิลีน หรือพอลิพรอพิลีน อย่างใดอย่างหนึ่งและต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่คลาก การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตาม มอก.656

5.2.2 วัสดุผสม

ต้องเป็นพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลีนและพอลิพรอพิลีน หรือเป็นการผสมระหว่างพอลิเอทิลีนและพอลิพรอพิลีน และต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่คลาก การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตาม มอก.656

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทั่วไป

6.1.1 ถุงพลาสติกต้องมีผิวเรียบและสะอาด มีลักษณะเป็นเนื้อดีเยวกัน ปราศจากข้อบกพร่องที่อาจเกิดผลเสียหายต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ ผิวไม่เรียบ ตาป่า ลิ้งแปลกลлом และบริเวณแนวกดปิด ล็อก กันได้สนิท ต้องมีการตัดแต่งเรียบร้อย

6.1.2 ขอบและตะเข็บต้องเรียบร้อย

6.1.3 กรณีมีการพิมพ์ที่ถุงพลาสติก ต้องชัดเจนและไม่เลอะเลื่อน

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

6.2 คุณลักษณะด้านการใช้งาน

6.2.1 ความทนอุณหภูมิ

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.3 แล้ว ต้องไม่หดตัวหรือความกว้างและความยาวไม่เปลี่ยนไปจากเดิม หลอมเหลา แตก หรือมีตำหนิ

6.2.2 กลิ่นและรส

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4 แล้ว ต้องไม่มีกลิ่น ไม่พึงประสงค์ และรสของน้ำต้องไม่เปลี่ยนจากเดิม

6.2.3 รอยร้าว (เนพะประเกทบบรรจุอาหารเหลวหรือก๊าซเหลว)

6.2.3.1 รอยร้าวเรื้อรัง

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.5.1 แล้ว ต้องไม่ปรากฏของเหลวสีฟ้าร้าวออกมา

6.2.3.2 รอยร้าวของแนวกดปิด

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.5.2 แล้วต้องไม่มีของเหลวร้าวซึมออกมากิน 3 หยด

6.2.4 ความด้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

ความด้านแรงดึงในแต่ละแนวต้องไม่น้อยกว่า 11.8 MPa (เมกะพาสคัล) และความยืดเมื่อขาดต้องไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 150

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.6

6.2.5 ความแข็งแรงของตะเข็บและแนวกดปิด

6.2.5.1 ความแข็งแรงของตะเข็บ

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.7.1 แล้ว แรงดึงขาดต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 4

6.2.5.2 ความแข็งแรงของแนวกดปิด

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.7.2 แล้ว แรงดึงในแนวซิปด้านนอกต้องมีค่าแรงดึงไม่น้อยกว่า 4.9 N (นิวตัน) และซิปด้านในต้องมีค่าแรงดึงมากกว่า 1.8 N

ตารางที่ 4 แรงดึงขาดสำหรับการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ
(ข้อ 6.2.5.1)

ความหนาระบุ mm	แรงดึงสูงสุด N
ไม่เกิน 0.010	1.5
0.015	2.3
0.020	3.1
0.025	3.9
0.030	4.7
0.035	5.4
0.040	6.2
0.045	7.0
0.050	7.8
0.060	9.4
0.070	10.9
0.080	12.5
0.090	14.0
0.100	15.6

6.3 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

6.3.1 สี

6.3.1.1 สีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี) และสีผสมในพลาสติก

ต้องเป็นไปตาม มอก. 1069 หรือต้องเป็นสีขั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร มีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ

6.3.1.2 ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี) (เฉพาะด้านที่ไม่สัมผัสกับอาหาร โดยตรง)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.8 แล้ว ต้องมีพื้นที่ส่วนที่พิมพ์เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6.3.2 สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมานอกจากบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.9 แล้ว สารละลายที่ได้ต้องไม่มีสี

6.3.3 ปริมาณสารที่ละลายออกมา (เฉพาะประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว)
ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 5
การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตามข้อ 10.10

ตารางที่ 5 ปริมาณสารที่ละลายออกมา
(ข้อ 6.3.3)

รายการ ที่	รายการทดสอบ	ตัวทำละลายที่ใช้สักด	เกณฑ์ที่กำหนด สูงสุด mg/dm ³
1	โพแทสเซียมเพอร์เมกานต์ที่ใช้ ทำปฏิกิริยา	น้ำกลั่น	10
2	สิ่งที่เหลือจากการระเหย	สารละลายกรดแอลูมิโนซิทิก ร้อยละ 4 สัดส่วนโดยปริมาตร	30
		น้ำกลั่น	30
		เอทานอล ร้อยละ 20 สัดส่วนโดยปริมาตร	30
		นอร์แมลເສປ່າເກນ	150
3	โลหะ (เทียบเป็นตะกั่ว)	สารละลายกรดแอลูมิโนซิทิก ร้อยละ 4 สัดส่วนโดยปริมาตร	1

6.3.4 โลหะในพลาสติก
ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 6
การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตาม มอก.656

ตารางที่ 6 โลหะในพลาสติก
(ข้อ 6.3.4)

รายการที่	โลหะ	เกณฑ์ที่กำหนด สูงสุด mg/kg
1	ตะกั่ว	100
2	แคดเมียม	100

7. การบรรจุ

- 7.1 ให้บรรจุถุงพลาสติกในภาชนะบรรจุที่สะอาด ป้องกันลิ่งสกปรก ความชื้น และการเปื้อนจากภายนอกได้ ทั้งในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง
- 7.2 หากไม่ได้คละเป็นอย่างอื่น ให้จำนวนบรรจุหรือน้ำหนักสุทธิของถุงพลาสติกในแต่ละภาชนะบรรจุเป็น 50 ใน 100 ใน 200 ใน หรือ 100 g (กรัม) 200 g 250 g 500 g และ 1 000 g และต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
- 7.3 กรณีภาชนะบรรจุมีการพิมพ์ สีต้องไม่ปนเปื้อนผิวถุงพลาสติก

8. เครื่องหมายและฉลาก

- 8.1 ที่ภาชนะบรรจุถุงพลาสติกทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน
 - (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
 - (2) ประเภท (ตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2) แบบ และชนิด และ/หรือสัญลักษณ์ชนิดพลาสติกตาม มอก. 1310
 - (3) ความกว้าง เป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตร
 - (4) ความยาวจากกึ่งกลางของแนวคดปิดจนถึงก้นถุง และความยาวจากกึ่งกลางของแนวคดปิดจนถึงปากบนสุดของถุง (ความยาวด้านที่สั้นที่สุด) เป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตร
 - (5) ความหนาของถุง เป็นมิลลิเมตรหรือไมโครเมตร
 - (6) จำนวนเป็นใบ หรือน้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
 - (7) อุณหภูมิการใช้งาน เป็นองศาเซลเซียส
 - (8) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงคำเตือน “ห้ามใช้กับเตาไมโครเวฟ”
 - (9) สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหาร ได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะและสัดส่วนตามภาคผนวก ข.
 - หมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก ข. มีขนาดเท่าใดหรือใช้สีใดก็ได้
 - (10) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
 - (11) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 9.1 การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

10. การทดสอบ

10.1 ข้อกำหนดทั่วไป

10.1.1 ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้

10.1.2 หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น น้ำกลั่น และสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์เหมาะสมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์

10.2 การวัดมิติ

10.2.1 ความกว้างและความยาว

10.2.1.1 เครื่องมือ

เครื่องมือวัดละเอียด 1 mm (มิลลิเมตร)

10.2.1.2 วิธีวัด

(1) พับตัวอย่าง โดยให้ปากถุงทับกับก้นถุง แล้ววัดความกว้างตามแนวที่พับ

(2) พับตัวอย่าง โดยให้ขอบด้านข้างทับกัน แล้ววัดความยาวตามแนวที่พับ โดยวัดจากกึ่งกลางของแนวปิดจนถึงปากบนสุดของถุง (ให้วัดความยาวด้านที่สั้นที่สุด)

10.2.2 ความหนา

10.2.2.1 แบบเรียบ

(1) เครื่องมือ

เครื่องวัดความหนาละเอียดถึง 0.001 mm มีก้านวัด (spindle) เป็นแท่งทรงกระบอกผิวนิ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (5 ± 0.01) mm และมีเปลี่ยนวัด (anvil) ที่มีผิวสัมผัสเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 mm โดยมีแรงกด (1226 ± 147) mN (มิลลินิวตัน)

(2) วิธีวัด

ตัดตัวอย่างและแบ่งออก วัดความหนาที่ตำแหน่งต่างๆ รอบปากตัวอย่าง จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยวัดห่างจากขอบปากถุงพลาสติกไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร บันทึกความหนาสูงสุด (t_{max}) คำสูด (t_{min}) และความหนาเฉลี่ย (\bar{t})

(3) วิธีคำนวณ

(3.1) คำนวณหาผลต่างระหว่างความหนาเฉลี่ยกับความหนาระบุ จากสูตร

$$\Delta \bar{t} = \frac{\bar{t} - t_o}{t_o} \times 100$$

เมื่อ $\Delta \bar{t}$ คือ ผลต่างระหว่างความหนาเฉลี่ยกับความหนาระบุ เป็นร้อยละของความหนาระบุ

\bar{t} คือ ความหนาเฉลี่ย เป็นมิลลิเมตร

t_o คือ ความหนาระบุ เป็นมิลลิเมตร

(3.2) คำนวณหาผลต่างระหว่างความหนาสูงสุดหรือความหนาต่ำสุดที่วัดได้กับความหนาระบุ จากสูตร

$$\begin{aligned}\Delta t &= t_{max} - t_o \text{ หรือ} \\ &= t_{min} - t_o\end{aligned}$$

เมื่อ Δt คือ ผลต่างระหว่างความหนาสูงสุดหรือความหนาต่ำสุดกับความหนาระบุ เป็นมิลลิเมตร

t_{max} คือ ความหนาสูงสุด เป็นมิลลิเมตร

t_{min} คือ ความหนาต่ำสุด เป็นมิลลิเมตร

t_o คือ ความหนาระบุ เป็นมิลลิเมตร

10.2.2.2 แบบดูนูน

(1) เครื่องมือ

(1.1) เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg (มิลลิกรัม) และมีแท่นสำหรับวางภาชนะบรรจุนำ

(1.2) ลวดสำหรับแขวนที่ทำการกัดกร่อน เช่น ลวดทองแดง

(1.3) ภาชนะบรรจุนำ เช่น บิกเกอร์ ภาชนะปากกว้าง หรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม

(2) การเตรียมชิ้นทดสอบ

(2.1) สำหรับทำความหนาแน่น

สูตรดัดตัวอย่างที่สะอาด ปราศจากไขมัน น้ำมัน หรือผุนละออง เป็นชิ้นทดสอบให้มีขนาดและรูปร่างตามความเหมาะสม ให้ขอบและรีมเรียบ

(2.2) สำหรับหมายลักษณะ

สูตรดัดตัวอย่างบริเวณที่ไม่มีรอยตะเข็บพื้นที่ไม่เกิน 100 cm^2 (ตารางเซนติเมตร) (A) เป็นชิ้นทดสอบ

(3) วิธีทดสอบ

(3.1) ชั่งชิ้นทดสอบที่เตรียมตามข้อ (2.1) (m_1) และข้อ (2.2) (m_2) ในอากาศ

(3.2) วางภาชนะบรรจุนำบันแน่ซึ่งวางคร่อมงานตาชั่งอยู่ ผูกลวดกับตาข่ายของตาชั่งแล้วชั่ง[†]
(a) แขนชิ้นทดสอบไว้ที่ปลายอีกข้างหนึ่งให้ชิ้นทดสอบอยู่หน้าอกก้านภาชนะบรรจุนำ
2.5 cm (เซนติเมตร) โดยลวดและชิ้นทดสอบต้องไม่สัมผัสนังภาชนะบรรจุนำ แล้วชั่ง

(b)

(4) คำนวณ

(4.1) คำนวณหาความหนาของฟิล์ม ดังนี้[‡]

(4.1.1) คำนวณหาความหนาแน่นของฟิล์ม จากสูตร

$$D^{23} = \left(\frac{m_1}{m_1 + a - b} \right)^d$$

เมื่อ D^{23} คือ ความหนาแน่นของฟิล์มที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$
เป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

m_1 คือ มวลของชิ้นทดสอบ เป็นกรัม

a คือ มวลของลวดที่ เช่นในน้ำบางส่วน เป็นกรัม

b คือ มวลของชิ้นทดสอบในน้ำและลวดที่ เช่นในน้ำ
บางส่วน เป็นกรัม

d คือ ความหนาแน่นนำที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$

(4.1.2) คำนวณหาความหนาของฟิล์ม จากสูตร

$$T^{23} = \frac{10m_2}{A \times D^{23}}$$

เมื่อ T^{23} คือ ความหนาของฟิล์มที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$
เป็นองศาเซลเซียส

m_2 คือ มวลของชิ้นทดสอบ เป็นกรัม

A คือ พื้นที่ของชิ้นทดสอบ เป็นตารางเซนติเมตร

D^{23} คือ ความหนาแน่นของฟิล์มที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$
เป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

(4.2) คำนวณหาผลต่างระหว่างความหนาที่คำนวณได้ (ข้อ 4.1.2) กับความหนาระบุเป็นร้อย
ละของความหนาระบุ

10.3 การทดสอบความทนอุณหภูมิ

10.3.1 เครื่องมือ

10.3.1.1 ตู้อบแบบอากาศหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมิได้ที่ $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$

10.3.1.2 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิได้ที่ $(-20 \pm 2) ^\circ\text{C}$

10.3.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ให้ใช้ถุงพลาสติกตัวอย่างทั้งใบเป็นชิ้นทดสอบ วัดความกว้างและความยาวของถุงพลาสติกตัวอย่าง บันทึกไว้

10.3.3 วิธีทดสอบ

10.3.3.1 ประเภทบรรจุอาหารเย็น

อบชิ้นทดสอบในตู้อบแบบอากาศหมุนเวียนที่อุณหภูมิ $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 3 h (ชั่วโมง) นำออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 h แล้วตรวจพินิจ พร้อมกับวัดความกว้างและความยาวของถุงพลาสติกตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบความกว้างและความยาวกับถุงพลาสติกในข้อ 10.3.2

10.3.3.2 ประเภทบรรจุอาหารเยื่อๆ เช่น

นำชิ้นทดสอบไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ $(-20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 24 h แล้วตรวจพินิจ พร้อมกับวัดความกว้างและความยาวของถุงพลาสติกตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบความกว้างและความยาวกับถุงพลาสติกในข้อ 10.3.2

10.4 การทดสอบกลิ่นและรส

10.4.1 สารละลาย

สารละลายโซเดียมโอดีซิลเบนซีนชัลโฟเนต ร้อยละ 0.05 สัดส่วนโดยมวล

10.4.2 คณะผู้ตรวจสอบ

ประกอบด้วยผู้มีความชำนาญในการตรวจสอบกลิ่นและรสของฟิล์มพลาสติก จำนวน 5 คน แต่ละคนแยกกันตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นโดยอิสระ

10.4.3 เกณฑ์การตัดสิน

ให้ถือเอาข้อคิดเห็นที่ตรงกันของคณะผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

10.4.4 วิธีทดสอบ

10.4.4.1 ทำความสะอาดตัวอย่าง จำนวน 5 ใบ โดยใส่สารละลายโซเดียมโอดีซิลเบนซีนชัลโฟเนต เบ่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 s (วินาที) แล้วทำการทำความสะอาดอีกครึ่งด้วยน้ำ เทน้ำทิ้ง แล้วให้คณะผู้ตรวจสอบคอมกลิ่น

10.4.4.2 ใส่น้ำกลิ่นในตัวอย่างในเดิมประมาณร้อยละ 80 ของความจุระบุ หรือประมาณ 2 cm^3 (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ต่อพื้นที่ผิวสัมผัส 1 cm^2 ปล่อยไว้เป็นเวลา 10 min (นาที) แล้วให้คณะผู้ตรวจสอบ ชิมน้ำกลิ่นในตัวอย่างเปรียบเทียบกับน้ำกลิ่นที่ไม่ได้ใส่ในตัวอย่าง

10.5 การทดสอบรอยร้าว (เฉพาะประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว)

10.5.1 การทดสอบรอยร้าวรูเริ่ม

ให้ทดสอบที่อุณหภูมิห้องโดยใส่สารละลายเมทีลีนบลูชนิดทดสอบรอยร้าวรูเริ่มในตัวอย่างให้มีปริมาตรเท่ากับความจุระบุ ปล่อยไว้เป็นเวลา 30 min แล้วตรวจพินิจ

10.5.2 การทดสอบรอยร้าวของแนวกดปิด

10.5.2.1 วิธีการทดสอบ

- (1) ใส่น้ำลงในถุงพลาสติกปริมาตร 1 ใน 4 ของความจุระบุ ปิดปากถุงที่แนวกดปิด
- (2) คว่ำถุงพลาสติกลงเป็นเวลา 10 min แล้วตรวจพินิจ
- (3) ตะแคงถุงพลาสติกลงทางตะเข็บด้านซ้ายเป็นเวลา 10 min แล้วตรวจพินิจ
- (4) ตะแคงถุงพลาสติกลงทางตะเข็บด้านขวาเป็นเวลา 10 min แล้วตรวจพินิจ

10.6 การทดสอบความด้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

10.6.1 เครื่องมือ

10.6.1.1 เครื่องทดสอบแรงดึงมีความเที่ยง \pm ร้อยละ 1

10.6.1.2 ไมโครมิเตอร์

10.6.1.3 เครื่องวัดละเอียด 0.25 mm

10.6.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดตัวอย่างในแต่ละแนว แนวละ 5 ชิ้น เป็นชิ้นทดสอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง (15.0 ± 0.1) mm และยาวมากกว่าระยะระหว่างปากจับตามตารางที่ 7 อย่างน้อย 180 mm

10.6.3 ภาวะทดสอบ

เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ (23 ± 2) °C และความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ (50 ± 5) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 h แล้วทดสอบที่ภาวะดังกล่าว ถ้าทดสอบในภาวะนี้ไม่ได้ให้ทดสอบทันทีที่นำตัวอย่างออกจากภาวะดังกล่าว

10.6.4 วิธีทดสอบ

10.6.4.1 หาพื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบ (กว้าง x หนา) (A) โดยวัดความหนาด้วยไมโครมิเตอร์ และวัดความกว้างด้วยเครื่องวัด

10.6.4.2 บีดชิ้นทดสอบด้วยปากจับของเครื่องทดสอบแรงดึงตามแนวนานาเครื่อง ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ ตามที่กำหนดในตารางที่ 7

10.6.4.3 ดึงจนกระแท้ทั้งชิ้นทดสอบขาด บันทึกเป็นแรงดึงสูงสุดที่ทำให้ชิ้นทดสอบขาด (F) เป็นนิวตัน

ตารางที่ 7 ร้อยละความยืดเมื่อขาด ระยะระหว่างปากจับ และอัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ
(ข้อ 10.6.2 และ 10.6.4.2)

ร้อยละความยืดเมื่อขาด ร้อยละ	ระยะระหว่างปากจับน-ล่าง mm	อัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ mm/min
20 ถึง 100	100	50
เกิน 100	50	500

10.6.5 วิธีคำนวณ

10.6.5.1 คำนวณหาความต้านแรงดึง จากสูตร

$$\text{ความต้านแรงดึง เมกะพาสคัล} = \frac{F}{A}$$

เมื่อ F คือ แรงดึงสูงสุดที่ทำให้ชิ้นทดสอบขาด เป็นนิวตัน
 A คือ พื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

10.6.5.2 คำนวณหาความยืดเมื่อขาด จากสูตร

$$\text{ความยืดเมื่อขาด ร้อยละ} = \left(\frac{L_1 - L_0}{L_0} \right) \times 100$$

เมื่อ L_0 คือ ความยาวเริ่มต้น เป็นมิลลิเมตร
 L_1 คือ ความยาว ณ จุดขาด เป็นมิลลิเมตร

10.6.6 การรายงานผล

ให้รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านแรงดึงในแต่ละแนว เป็นเมกะพาสคัล และความยืดเมื่อขาด เป็นร้อยละ

10.7 การทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บและแนวกดปิด

10.7.1 การทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ

10.7.1.1 เครื่องมือ

เครื่องทดสอบแรงดึงระบุแรงดึงชิ้นทดสอบมีความเที่ยง \pm ร้อยละ 1

10.7.1.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดตัวอย่างกว้าง (15 ± 0.1) mm และความยาวเพียงพอเป็นชิ้นทดสอบ จำนวน 5 ชิ้น
 โดยตัดตั้งฉากกับแนวตะเข็บของตัวอย่างแต่ละตัว และเมื่อคลี่ชิ้นทดสอบออกแล้วตะเข็บต้อง^{ชี้}
 อยู่บริเวณกึ่งกลางชิ้นทดสอบ

10.7.1.3 ภาวะทดสอบ

เก็บชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50 ± 5) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ห แล้วทดสอบที่ภาวะดังกล่าว ถ้าทดสอบในภาวะนี้ไม่ได้ ให้ทดสอบทันทีที่นำชิ้นทดสอบออกจากภาวะดังกล่าว

10.7.1.4 วิธีทดสอบ

- (1) คลี่ชิ้นทดสอบออก ยึดชิ้นทดสอบกับปากจับของเครื่องทดสอบแรงดึงทั้ง 2 ด้าน โดยให้ตะเข็บอยู่ตรงกลางห่างจากที่ยึดข้างละประมาณ 25 mm
- (2) ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ $(500 \pm 50) \text{ mm/min}$ (มิลลิเมตรต่อนาที) จนชิ้นทดสอบแยกออกจากกันตรงรอยตะเข็บ บันทึกเป็นแรงดึงขาดสูงสุด
หมายเหตุ กรณีชิ้นทดสอบขาดตอนกรอยตะเข็บ ให้อีกครั้งดึงนั้นเป็นค่าแรงดึงขาดสูงสุด

10.7.1.5 การรายงานผล

ให้รายงานค่าเฉลี่ยของแรงดึงขาดสูงสุด เป็นนิวตัน

10.7.2 การทดสอบความแข็งแรงของแนวคดปิด

10.7.2.1 เครื่องมือ

เครื่องทดสอบแรงดึงระบุแรงดึงชิ้นทดสอบมีความเที่ยง \pm ร้อยละ 1

10.7.2.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดตัวอย่างกว้าง $(15 \pm 0.1) \text{ mm}$ และความยาวเพียงพอเป็นชิ้นทดสอบจำนวน 5 ชิ้น โดยตัดตั้งจากกับแนวคดปิดของตัวอย่างแต่ละด้าน และเมื่อคลี่ชิ้นทดสอบออกแล้วแนวคดปิดต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางชิ้นทดสอบ

10.7.2.3 วิธีทดสอบ

- (1) คลี่ชิ้นทดสอบออก ยึดชิ้นทดสอบกับปากจับของเครื่องทดสอบแรงดึงทั้ง 2 ด้าน โดยให้แนวคดปิดอยู่ตรงกลางห่างจากที่ยึดข้างละประมาณ 25 mm
- (2) ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ $(500 \pm 50) \text{ mm/min}$ จนชิ้นทดสอบแยกออกจากกันตรงแนวคดปิด บันทึกเป็นแรงดึงขาดสูงสุด

10.7.2.4 การรายงานผล

ให้รายงานค่าเฉลี่ยของแรงดึงขาดสูงสุด เป็นนิวตัน

10.8 การทดสอบความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)

10.8.1 อุปกรณ์

แบบกระดาษการย่นตาม มอก. 619 หรือแบบกระดาษการอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า

10.8.2 การเตรียมชิ้นส่วน

ตัดถุงพลาสติกตัวอ่าย่างบริเวณที่มีการพิมพ์เป็นชิ้นทดสอบขนาด 100 mm x 100 mm จำนวน 1 ชิ้นต่อตัวอ่าย่าง

10.8.3 วิธีทดสอบ

10.8.3.1 วางชิ้นทดสอบบนพื้นเรียบให้ด้านพิมพ์อยู่ข้างบน ตรึงมุนหั้งส่องชิ้นทดสอบด้วยแคนกาชาดโลไฟฟ์

10.8.3.2 ตัดແຄບกระดาษกาวย่นที่มีค่าการติดแน่นไม่น้อยกว่า 2 N ต่อความกว้าง 10 mm ขนาด 15 mm x 175 mm ติดลงบนบริเวณที่มีรอยพิมพ์ ยาวประมาณ 10 mm เหลือปลาຍไว้ประมาณ 75 mm สำหรับดึง

10.8.3.3 ใช้ถุงกลึงหนัก 1 kg (กิโลกรัม) เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm หนากรวบ 20 mm กลึงตลอดแนวที่ແຄบกระดาษกาวย่นติดอยู่เพื่อบัดฟองอากาศ

10.8.3.4 ลอกແຄບกระดาษกาวย่นด้วยอัตราเร็วประมาณ 50 mm/s (มิลลิเมตรต่อวินาที) ในแนว 180° (องศา) หาร้อยละของพื้นที่ส่วนที่พิมพ์ที่ไม่หลุดลอกกับพื้นที่ส่วนที่พิมพ์ที่ติดແຄบกระดาษกาวย่น

10.9 การทดสอบสีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมา (เฉพาะประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว)

10.9.1 เครื่องมือ

10.9.1.1 อ่างน้ำร้อนหรือตู้ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$

10.9.1.2 หลอดเคนส์เลอร์ ขนาด 100 cm³

10.9.2 สารเคมีและสารละลาย

10.9.2.1 สารละลายกรดแอลูมิโนซิติก ร้อยละ 4 สัดส่วนโดยปริมาตร

10.9.2.2 นอร์แมลเชปเทน

10.9.3 การเตรียมสารละลายตัวอ่าย่าง

10.9.3.1 กรณีสกัดด้วยสารละลายกรดแอลูมิโนซิติก ร้อยละ 4 สัดส่วนโดยปริมาตร เช้ตัวอ่าย่างที่แห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่นละออง ในสารละลายกรดแอลูมิโนซิติกที่มีอุณหภูมิ $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ สำหรับประเภทบรรจุอาหารเย็น และสำหรับประเภทบรรจุอาหารเยือกแข็ง โดยให้พ่นที่ผ้าสัมผัสต่อสารละลายเป็น 1 cm² : 2 cm³ แล้วปิดด้วยกระจะน้ำพิกา นำไปตั้งในอ่างน้ำร้อนหรือตู้ควบคุมอุณหภูมิ $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 30 min เทสารละลายที่ได้แยกใส่บีกเกอร์

10.9.3.2 กรณีสกัดด้วยสารละลายนอร์แมลเชปเทน

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 10.9.3.1 โดยเช้ตัวอ่าย่างในสารละลายนอร์แมลเชปเทนที่อุณหภูมิ $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$ และตั้งไว้ที่อุณหภูมิคงคล่อง เป็นเวลา 60 min

10.9.4 การเตรียมสารละลายนอกเทียน

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 10.9.3 ในแต่ละกรณี ยกเว้นไม่ต้องใส่ตัวอ่าย่าง

10.9.5 วิธีทดสอบ

ใช้ปีเปต์ดูดสารละลายตัวอย่างจากข้อ 10.9.3 แล้วแต่กรณี ปริมาตร 100 cm^3 ใส่ในหลอดเนสเลอร์ ตั้งหลอดเนสเลอร์ไว้บนพื้นสีขาว แล้วเทขบสีของสารละลายตัวอย่างกับสารละลายสอบเทียบที่เตรียมตามข้อ 10.9.4 โดยมองจากด้านบน

10.10 การวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายออกมา (เฉพาะประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว)

ให้ปฏิบัติตาม มอก. 656 โดยให้สุ่มตัดตัวอย่างจากบริเวณที่มีการพิมพ์มากที่สุด และให้วางระบบอุกเหลือกถ้าไร้สนิมทับตัวอย่างด้านที่ใช้สัมผัสอาหาร โดยมีข้อกำหนดให้ประเภทบรรจุอาหารเย็นหรือประเภทบรรจุอาหารเยือกแข็ง ใช้ตัวทำละลายที่มีอุณหภูมิ $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$

ภาคผนวก ก.

การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
(ข้อ 9.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ถุงพลาสติกประเภท แบบ และชนิดเดียวกัน ที่มีรูปร่างและความหนาแน่นเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- ก.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการบรรจุ และเครื่องหมายฉลาก
- ก.2.1.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 2 หน่วยภาชนะบรรจุ
- ก.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 7 และข้อ 8 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบมิติและลักษณะทั่วไป
- ก.2.2.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1
- ก.2.2.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 และข้อ 6.1 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ก.1 แผนการซักตัวอย่างสำหรับการทดสอบมิติและลักษณะทั่วไป
(ข้อ ก.2.3.1)

ขนาดรุ่น ใบ	ขนาดตัวอย่าง ใบ	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 100 000	3	0
100 001 ถึง 350 000	13	1
350 001 ถึง 500 000	20	2
เกิน 500 000	32	3

- ก.2.3 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความหนาแน่น
- ก.2.3.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบจากข้อ ก.2.2.2 แล้ว จำนวน 3 ใบ
- ก.2.3.2 ตัวอย่างทุกใบในต้องเป็นตามข้อ 6.2.1 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.4 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบกลืนและรส
- ก.2.4.1 ให้ซักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 ใบ

- ก.2.4.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นตามข้อ 6.2.2 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.5 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบอย่างรู้เรื่อง (*เฉพาะประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว*)
- ก.2.5.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสูบจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ใบ
 - ก.2.5.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นตามข้อ 6.2.3.1 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.6 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบอย่างรู้ของแนวคดปิด (*เฉพาะประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว*)
- ก.2.6.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสูบจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ใบ
 - ก.2.6.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นตามข้อ 6.2.3.2 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.7 การซักตัวอย่างและการยอมรับการทดสอบความด้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
- ก.2.7.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสูบจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 10 ใบ
 - ก.2.7.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นตามข้อ 6.2.4 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.8 การซักตัวอย่างและการยอมรับการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ
- ก.2.8.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสูบจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 ใบ
 - ก.2.8.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตาม ข้อ 6.2.5.1 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.9 การซักตัวอย่างและการยอมรับการทดสอบความแข็งแรงของแนวคดปิด
- ก.2.9.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสูบจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 ใบ
 - ก.2.9.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตาม ข้อ 6.2.5.2 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.10 การซักตัวอย่างและการยอมรับการทดสอบวัสดุและคุณลักษณะด้านความปลอดภัย*
- ก.2.10.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสูบจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 100 ใบ โดยทำเป็นตัวอย่างรวม
 - ก.2.10.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5. และข้อ 6.3 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
หมายเหตุ *หมายถึง กรณีสีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมากับปริมาณสารที่ละลายออกมาก ซักตัวอย่าง *เฉพาะประเภทบรรจุอาหารเหลวหรือกึ่งเหลว*
- ก.3 เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างถุงพลาสติกต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 ข้อ ก.2.4.2 ข้อ ก.2.5.2 ข้อ ก.2.6.2 ข้อ ก.2.7.2 ข้อ ก.2.8.2 ข้อ ก.2.9.2 และข้อ ก.2.10.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนี้เป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ภาคผนวก ข.

สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ข้อ 8.1 (9))

