

เรื่อง การใช้งานเครื่องเลเซอร์ในการผลิตสินค้าจากไม้สัก

สรุปโดย งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร่องขวาง ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

1. บริบท หรือความเป็นมา

ในปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องเลเซอร์สำหรับการผลิตงานแกะสลักไม้ งานพิมพ์ลวดลายหรือข้อความต่าง ๆ ลงบนผลิตภัณฑ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงและสามารถสร้างงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการความประณีต เช่น การตัดและแกะลวดลายบนไม้สัก ช่วยให้กระบวนการผลิตมีความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำงานด้วยมือ เครื่องเลเซอร์สามารถทำงานได้ทั้งการตัดที่มีความแม่นยำสูงและการแกะสลักที่มีลวดลายที่ซับซ้อนได้ ด้วยไม้สักมีลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมสำหรับการทำงานด้วยเลเซอร์ เนื่องจากเนื้อไม้มีความหนาแน่นสูงและมีลวดลายสวยงามที่ช่วยเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เช่น ของขวัญ, ของตกแต่งบ้านและชิ้นส่วนเครื่องประดับที่ต้องการความประณีต

ทางงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร่องขวาง จึงนำเครื่องเลเซอร์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าชิ้นเล็กและสินค้าที่มีรูปแบบพิเศษต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร โดยใช้เครื่องเลเซอร์ผลิตสินค้ารูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าในการสั่งผลิตสินค้าตามรูปแบบและความต้องการของลูกค้าได้


เครื่องเลเซอร์เป็นเครื่องมือแกะสลักที่สามารถแกะสลักวัสดุได้หลากหลายชนิด ด้วยเทคโนโลยีการตัด/แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ ทำให้งานมีความแม่นยำ ประหยัดพื้นที่ และแข็งแรงทนทาน สามารถปรับตำแหน่งหัวเลเซอร์ได้ ตัดวัสดุได้ แกะสลักไม้ตามแบบได้ และสามารถตัดชิ้นงานได้ เครื่องเลเซอร์จึงเหมาะสำหรับงานศิลปะ งานฝีมือ และอื่นๆ หลักการทำงานของเครื่องเลเซอร์คือการปล่อยลำแสงพลังงานสูงผ่านเลนส์ไปยังจุดเล็กๆ บนผิวไม้ ทำให้เกิดความร้อนจนวัสดุ ไม้ ระบาย หรือหลอมละลาย ขึ้นกับชนิดของไม้และพลังงานของเลเซอร์ การควบคุมทิศทางและความลึกของการยิงแสงเลเซอร์จะทำโดยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (เช่น LightBurn, RDWorks, CorelDRAW ฯลฯ) ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเลเซอร์เรียบร้อยแล้ว ทำให้การควบคุมการทำงานสะดวกขึ้น

2. วิธีการ / ขั้นตอน หรือกระบวนการที่เรียนรู้

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องเลเซอร์ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้สัก


1) เตรียมไฟล์งาน (Design Preparation)

- ใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก เช่น Adobe Illustrator, CorelDRAW, หรือ LightBurn
- สร้างลวดลายหรือข้อความที่ต้องการแกะสลัก โดยใช้รูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ เช่น .AI, .SVG, .DXF หรือ .BMP




2) ตั้งค่ารูปแบบการทำงานในซอฟต์แวร์ควบคุม

- เลือกโหมด "Engrave" สำหรับการแกะสลัก (ต่างจาก "Cut" ที่ใช้สำหรับการตัด)
- กำหนดความเร็ว (Speed), กำลังไฟ (Power), และจำนวนรอบ (Passes) ให้เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้




3) เตรียมวัสดุและเครื่องเลเซอร์


- วางวัสดุให้อยู่ในตำแหน่งระดับและแนวนอน



- ตรวจสอบโฟกัสของลำแสงเลเซอร์ให้ตรงกับระยะที่กำหนด




- ตรวจสอบระบบน้ำ น้ำยาหล่อเย็น(สีเขียว)และความปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน




4) เริ่มกระบวนการแกะสลัก

- ส่งคำสั่งจากซอฟต์แวร์ไปยังเครื่องเลเซอร์
- ฝ้าติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงแรก เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือไฟไหม้



5) ตรวจสอบและเก็บงาน

- หลังจากแกะสลักเสร็จ ให้ตรวจสอบความคมชัด ความสะอาด และความถูกต้อง



3. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

- ทดสอบค่าการแกะสลักบนเศษวัสดุ ก่อนเริ่มงานจริงทุกครั้ง เพื่อหาค่าที่เหมาะสม
- ใช้ความละเอียด (DPI) ที่เหมาะสม หากต้องการความคมชัดสูง ควรใช้ DPI สูง แต่ใช้เวลาการทำงานที่นานขึ้น
- หากมีการตัดและการแกะในชิ้นงานเดียวกัน ต้องแยกขั้นตอนการทำงาน เพื่อการควบคุมกระบวนการได้ง่ายขึ้น
- ใช้เทปมาร์คปิดพื้นผิวก่อนแกะสลัก สำหรับวัสดุไม้ ช่วยลดคราบไหม้จากควัน
- บันทึกค่าที่ใช้บ่อยในซอฟต์แวร์ เพื่อใช้งานซ้ำได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลา

4. ประเด็นความรู้ที่สำคัญ

- ความสัมพันธ์ระหว่าง Power, Speed และ DPI มีผลต่อคุณภาพของงาน
- ความชื้นของวัสดุ (โดยเฉพาะไม้) ส่งผลต่อความชัดและสีของการแกะสลัก
- ไฟก๊สเลเซอร์ที่แม่นยำเป็นปัจจัยสำคัญต่อความคมชัดของลวดลาย
- การดูแลรักษาเครื่อง เช่น ทำความสะอาดเลนส์และเช็กระยะเลเซอร์อย่างสม่ำเสมอ มีผลต่ออายุการใช้งานและคุณภาพงาน

5. บทสรุป

การใช้งานเครื่องเลเซอร์ในการผลิตสินค้าต่างๆจากไม้สัก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้ เครื่องเลเซอร์ช่วยผลิตสินค้าที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนและมีความแม่นยำสูงได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องใช้ความรู้และทักษะในการปรับตั้งค่าเครื่องเลเซอร์และการออกแบบลวดลายให้เหมาะสม นอกจากนี้การเลือกวัสดุที่ดีและการดูแลรักษาเครื่องเลเซอร์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อมีวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ก็จะสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาพัฒนารูปแบบใหม่ด้วยการเพิ่มลวดลายหรือข้อความต่างๆ เพื่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้ารูปแบบเดิมและสามารถผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ตามที่ถูกความต้องการได้ต่อไป